





STRALCIO PLANIMETRICO DELLA BANCHINA 25
RILIEVO AMMALORAMENTI DEL 2018



- LEGENDA
- Pozzetto su asfalto/cls ammalorato
 - Cedimento asfalto
 - Risanamento dell'asfalto eseguiti da Adsp (Realizzato nel 2013)
 - Risanamento in CLS eseguiti da RTC
 - Cedimento della canalina
 - Fessurazione per sovrapposizione asfalto
 - Cedimento interfaccia asfalto/cemento



**Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale**

Porto di Civitavecchia
Porto di Fiumicino
Porto di Gaeta

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI
BANCHINA25**

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria di Majo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberta Macii

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE**
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

geom. Vittorio Lauro
geom. Jacopo Turchetti
arch. Marco Vettrano

ELABORATO

02

Censimento degli ammaloramenti

REV.	DATA	Descr.	SCALA:
0	MAGGIO 2020		

RIF.DIS. 011 CIVITAVECCHIA PRODOTTORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE APRILE 2021 (AVV. DI ENRIMONTI/LOMO)